


BEWÄHRTE PRAKTIKEN FÜR KAPSELUNG VON STAUBIGEN PROZESSEN



Staub erzeugende Prozesse sollten gekapselt werden, um die Verbreitung des Staubs am Arbeitsplatz zu vermeiden

VOR Beginn der Arbeiten sicherstellen, dass die Be- und Entlüftungssysteme an der Einhausung ordnungsgemäß funktionieren – Defekte melden

Wenn ein Betreten der Einhausung notwendig ist, warten, bis die Staubkonzentration nachgelassen hat. Das Tragen von PSA (z. B. Atemschutz) kann erforderlich sein

Sicherstellen, dass die Türen der Einhausung während der Durchführung des Prozesses geschlossen sind

Bleiben Sie außerhalb der Einhausung

