

NAJLEPŠIE POSTUPY PRE VENTILÁCIA



Dobrá ventilácia chráni
naše pľúca pred RCS

Ventilácia z dverí, okien
a nástenných axiálnych
ventilátorov pomôže
zmierniť prašný vzduch a
vymeniť ho za čistý

Pri rezaní a brúsení
používajte elektrické
nástroje s odsávacím
systémom priamo na
nástroji

Na boj s prachom pri
zdroji používajte lokálne
odsávacie vetranie (LEV)

Zvážte vykonávanie
prašných úloh radšej
v exteriéri než v
uzatvorenom priestore

PRED zahájením
úlohy sa presvedčte,
či fungujú ventilačné
systémy — poruchy
nahláste

Majte sa na pozore pred
samostatne stojacimi
ventilátormi, ktoré
môžu narušiť prácu
LEV systémov a rozvíť
usadený prach

