

NAJLEPŠIE POSTUPY PRE

UZATVORENIE PRAŠNÝCH PROCESOV



Uzatvorenie procesov, ktoré vytvárajú prach, za účelom zamedzenia vstupu prachu na pracovisko

PRED zahájením úlohy sa presvedčte, či v uzatvorenom priestore fungujú vetracie systémy — poruchy nahláste

Ak je potrebné vstúpiť do uzatvoreného priestoru, vyčkajte, kým sa úroveň prachu nezníži. Môže byť takisto potrebné nosiť OOP (napr. ochrana dýchania)

Proces vždy vykonávajte pri zatvorených dverách do uzatvoreného priestoru

Ostaňte mimo uzatvoreného priestoru

